

Наименование	Диаметр	Артикул	Цена		
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_506_50	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	506_50	QBM17050	780.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_636_63	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	636_63	QBM17063	948.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_756_75	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	756_75	QBM17075	1124.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_906_90	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	906_90	QBM17090	1634.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_1106_110	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	1106_110	QBM17110	2078.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_1256_125	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	1256_125	QBM17125	2552.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_1406_140	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	1406_140	QBM17140	2970.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_1606_160	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	1606_160	QBM17160	3670.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_1806_180	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	1806_180	QBM17180	5360.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_2006_200	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	2006_200	QBM17200	FIP	
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_2256_225	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	2256_225	QBM17225	7500.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_2506_250	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	2506_250	QBM17250	FIP	
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_2806_280	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	2806_280	QBM17280	11778.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_3156_315	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	3156_315	QBM17315	14376.0	FIP

burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_355_355	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	QBM17355	43112.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_400_400	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	QBM17400	87126.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_450_450	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	QBM17450	101194.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_500_500	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	QBM17500	124754.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_560_560	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	QBM17560	FIP	
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_630_630	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	QBM17630	172940.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_800_800	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	QBM17800	368334.0	FIP