



Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) d250 SDR11 PN10

| Артикул | d | h1 | h3 | S | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QBM11020 | 20 | 7 | 30 | 1,9 | 50 | 15 |
| QBM11025 | 25 | 9 | 26 | 2,3 | 50 | 30 |
| QBM11032 | 32 | 10 | 25 | 2,9 | 50 | 45 |
| QBM11040 | 40 | 11 | 24 | 3,7 | 50 | 66 |
| QBM11050 | 50 | 12 | 21 | 4,6 | 50 | 87 |
| QBM11063 | 63 | 14 | 16 | 5,8 | 50 | 129 |
| QBM11075 | 75 | 16 | 14 | 6,8 | 50 | 200 |
| QBM11090 | 90 | 17 | 33 | 8,2 | 80 | 322 |
| QBM11110 | 110 | 18 | 27 | 10 | 80 | 430 |
| QBM11125 | 125 | 25 | 35 | 11,4 | 80 | 490 |
| QBM11140 | 140 | 25 | 27 | 12,7 | 80 | 715 |
| QBM11160 | 160 | 25 | 27 | 14,6 | 80 | 915 |
| QBM11180 | 180 | 30 | 50 | 16,4 | 80 | 890 |
| QBM11200 | 200 | 32 | 28 | 18,2 | 100 | 1900 |
| QBM11225 | 225 | 32 | 38 | 20,5 | 100 | 1780 |
| QBM11250 | 250 | 35 | 25 | 22,7 | 100 | 2865 |
| QBM11280 | 280 | 35 | 35 | 25,4 | 100 | 2600 |
| QBM11315 | 315 | 35 | 25 | 28,6 | 100 | 3500 |
| QBM11355 | 355 | 40 | 90 | 32,2 | 180 | 7730 |
| QBM11400 | 400 | 46 | 95 | 36,3 | 195 | 10485 |
| QBM11450 | 450 | 60 | 60 | 40,9 | 139 | 13350 |
| QBM11500 | 500 | 60 | 60 | 45,4 | 138 | 12730 |