

| Наименование                               | Диаметр                                           | Артикул | Цена     |         |     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|---------|-----|
| otvod_90_dlya_stykovoicvaквoдa фипn_10_20  | Отвод 90° для<br>сварки в фип<br>PP-H FIP (PN 10) | 20      | GBM11020 | 536.0   | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvaквoдa фипn_10_25  | Отвод 90° для<br>сварки в фип<br>PP-H FIP (PN 10) | 25      | GBM11025 | 562.0   | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvaквoдa фипn_10_32  | Отвод 90° для<br>сварки в фип<br>PP-H FIP (PN 10) | 32      | GBM11032 | 580.0   | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvaквoдa фипn_10_40  | Отвод 90° для<br>сварки в фип<br>PP-H FIP (PN 10) | 40      | GBM11040 | 754.0   | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvaквoдa фипn_10_50  | Отвод 90° для<br>сварки в фип<br>PP-H FIP (PN 10) | 50      | GBM11050 | 948.0   | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvaквoдa фипn_10_63  | Отвод 90° для<br>сварки в фип<br>PP-H FIP (PN 10) | 63      | GBM11063 | 1354.0  | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvaквoдa фипn_10_75  | Отвод 90° для<br>сварки в фип<br>PP-H FIP (PN 10) | 75      | GBM11075 | 1866.0  | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvaквoдa фипn_10_90  | Отвод 90° для<br>сварки в фип<br>PP-H FIP (PN 10) | 90      | GBM11090 | 2708.0  | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvaквoдa фипn_10_110 | Отвод 90° для<br>сварки в фип<br>PP-H FIP (PN 10) | 110     | GBM11110 | 5148.0  | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvaквoдa фипn_10_125 | Отвод 90° для<br>сварки в фип<br>PP-H FIP (PN 10) | 125     | GBM11125 | 7250.0  | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvaквoдa фипn_10_140 | Отвод 90° для<br>сварки в фип<br>PP-H FIP (PN 10) | 140     | GBM11140 | 9690.0  | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvaквoдa фипn_10_160 | Отвод 90° для<br>сварки в фип<br>PP-H FIP (PN 10) | 160     | GBM11160 | 11804.0 | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvaквoдa фипn_10_180 | Отвод 90° для<br>сварки в фип<br>PP-H FIP (PN 10) | 180     | GBM11180 | 13982.0 | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvaквoдa фипn_10_200 | Отвод 90° для<br>сварки в фип<br>PP-H FIP (PN 10) | 200     | GBM11200 | 20834.0 | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvaквoдa фипn_10_225 | Отвод 90° для<br>сварки в фип<br>PP-H FIP (PN 10) | 225     | GBM11225 | 24844.0 | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvaквoдa фипn_10_250 | Отвод 90° для<br>сварки в фип<br>PP-H FIP (PN 10) | 250     | GBM11250 | 47822.0 | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvaквoдa фипn_10_280 | Отвод 90° для<br>сварки в фип<br>PP-H FIP (PN 10) | 280     | GBM11280 | 62186.0 | FIP |

|                                         |                                                      |     |          |          |     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----|
| otvod_90_dlya_stykovoicvavkvoipn_10_315 | Отвод 90° для<br>сварки в фланге<br>PP-H FIP (PN 10) | 315 | GBM11315 | 85846.0  | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvavkvoipn_10_355 | Отвод 90° для<br>сварки в фланге<br>PP-H FIP (PN 10) | 355 | GBM11355 | 219752.0 | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvavkvoipn_10_400 | Отвод 90° для<br>сварки в фланге<br>PP-H FIP (PN 10) | 400 | GBM11400 | 301768.0 | FIP |
| otvod_90_dlya_stykovoicvavkvoipn_10_450 | Отвод 90° для<br>сварки в фланге<br>PP-H FIP (PN 10) | 450 | GBM11450 | FIP      |     |
| otvod_90_dlya_stykovoicvavkvoipn_10_500 | Отвод 90° для<br>сварки в фланге<br>PP-H FIP (PN 10) | 500 | GBM11500 | 503506.0 | FIP |