

Наименование	Диаметр	Артикул	Цена		
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	0010_20	QBM11020	488.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	0010_25	QBM11025	488.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	0010_32	QBM11032	580.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	0010_40	QBM11040	686.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	0010_50	QBM11050	FIP	
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	0010_63	QBM11063	FIP	
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	0010_75	QBM11075	1248.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	0010_90	QBM11090	1786.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	0010_110	QBM11110	2296.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	0010_125	QBM11125	2764.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	0010_140	QBM11140	3230.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	0010_160	QBM11160	4074.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	0010_180	QBM11180	6326.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	0010_200	QBM11200	6962.0	FIP

burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_225	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	225	QBM11225	7754.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_250	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	250	QBM11250	11778.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_280	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	280	QBM11280	12860.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_315	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	315	QBM11315	FIP	
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_355	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	355	QBM11355	47080.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_400	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	400	QBM11400	92740.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_450	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	450	QBM11450	FIP	
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_500	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	500	QBM11500	FIP	