Наименование	Диаметр	Артикул	Цена		
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_20	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	20	GBM11020	536.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_25	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	25	GBM11025	562.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_32	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	32	GBM11032	580.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_40	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	40	GBM11040	754.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_50	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	50	GBM11050	948.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_63	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	63	GBM11063	1354.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_75	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	75	GBM11075	1866.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_90	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	90	GBM11090	2708.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_110	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	110	GBM11110	5148.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_125	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	125	GBM11125	7250.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_140	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	140	GBM11140	9690.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_160	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	160	GBM11160	11804.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_180	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	180	GBM11180	13982.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_200	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	200	GBM11200	20834.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_225	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	225	GBM11225	24844.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_250	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	250	GBM11250	47822.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_280	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	280	GBM11280	62186.0	FIP

otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_315	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	315	GBM11315	85846.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_355	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	355	GBM11355	219752.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_400	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	400	GBM11400	301768.0	FIP
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_450	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	450	GBM11450	FIP	
otvod_90_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn_10_500	Отвод 90° для стыковой сварки PP-H FIP (PN 10)	500	GBM11500	503506.0	FIP