Наименование	Диаметр	Артикул			
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_20	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	CBM11020	FIP		
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_25	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	CBM11025	FIP		
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_32	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	CBM11032	FIP		
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_40	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	CBM11040	FIP		
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_50	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	CBM11050	FIP		
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_63	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	CBM11063	2064.0	FIP	
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_75	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	CBM11075	FIP		
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_90	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	CBM11090	4854.0	FIP	
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_110	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	CBM11110	6582.0	FIP	
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_125	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	CBM11125	FIP		
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_140	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	CBM11140	FIP		
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_160	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	CBM11160	FIP		
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_180	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	CBM11180	FIP		
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_200	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	CBM11200	FIP		
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_225	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	CBM11225	FIP		
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_250	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	CBM11250	FIP		
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_280	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	CBM11280	34808.0	FIP	

zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_**315**	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)		CBM11315	FIP	
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_**355**	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)		CBM11355	FIP	
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_**400**	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)		CBM11400	FIP	
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_**450**	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)		CBM11450	FIP	
zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_**500**	Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)		CBM11500	FIP	