| Наименование | Диаметр | Артикул | Цена | | |
|---|---|---|---|---|---|
| otvod_45_dlya_rastrubnoy_svarki_20 | Отвод 45° для раструбной сварки PP-H FIP | 20 | HIM020 | 494.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_rastrubnoy_svarki_25 | Отвод 45° для раструбной сварки PP-H FIP | 25 | HIM025 | 524.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_rastrubnoy_svarki_32 | Отвод 45° для раструбной сварки PP-H FIP | 32 | HIM032 | 648.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_rastrubnoy_svarki_40 | Отвод 45° для раструбной сварки PP-H FIP | 40 | HIM040 | 898.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_rastrubnoy_svarki_50 | Отвод 45° для раструбной сварки PP-H FIP | 50 | HIM050 | 1154.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_rastrubnoy_svarki_63 | Отвод 45° для раструбной сварки PP-H FIP | 63 | HIM063 | 1534.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_rastrubnoy_svarki_75 | Отвод 45° для раструбной сварки PP-H FIP | 75 | HIM075 | 3562.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_rastrubnoy_svarki_90 | Отвод 45° для раструбной сварки PP-H FIP | 90 | HIM090 | FIP | |
| otvod_45_dlya_rastrubnoy_svarki_110 | Отвод 45° для раструбной сварки PP-H FIP | 110 | HIM110 | FIP | |