Наименование	Диаметр	Артикул	Цена		
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_pn6_50	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	50	QBM17050	780.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_pn6_63	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	63	QBM17063	948.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_pn6_75	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	75	QBM17075	1124.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_pn6_90	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	90	QBM17090	1634.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_pn6_110	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	110	QBM17110	2078.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_pn6_125	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	125	QBM17125	2552.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_pn6_140	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	140	QBM17140	2970.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_pn6_160	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	160	QBM17160	3670.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_pn6_180	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	180	QBM17180	5360.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_pn6_200	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	200	QBM17200	FIP	
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_pn6_225	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	225	QBM17225	7500.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_pn6_250	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	250	QBM17250	FIP	
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_pn6_280	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	280	QBM17280	11778.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_pn6_315	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	315	QBM17315	14376.0	FIP

burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_355_355	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	355_355	QBM17355	43112.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_400_400	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	400_400	QBM17400	87126.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_450_450	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	450_450	QBM17450	101194.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_500_500	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	500_500	QBM17500	124754.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_560_560	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	560_560	QBM17560	FIP	
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_630_630	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	630_630	QBM17630	172940.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_800_800	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN6)	800_800	QBM17800	368334.0	FIP