

| Наименование                                                    | Диаметр                                                                           | Расход | Артикул |                 |     |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|-----|--|
| fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 125    | 125     | FSIV025P5X0027M | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 125    | 125     | FSIV025P5X0070M | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 125    | 125     | FSIV025P5X0170M | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 125    | 125     | FSIV025P5X0350M | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 125    | 125     | FSIV032P5X0145M | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 125    | 125     | FSIV032P5X0065M | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 125    | 125     | FSIV032P5X0330M | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 125    | 125     | FSIV032P5X0675M | FIP |  |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 125    | 125     | FSIV040P5X1100M | FIP |  |

|                                                                 |                                                                                   |     |      |                      |                 |         |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------|-----------------|---------|-----|
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 166 | 500  | 2000/fsiv040p5x2000M | FSIV040P5X2000M | 75802.0 | FIP |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 166 | 550  | 2500/fsiv040p5x0550M | FSIV040P5X0550M | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 166 | 1000 | 5000/fsiv050p5x1000M | FSIV050P5X1000M | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 166 | 1900 | 5000/fsiv050p5x1900M | FSIV050P5X1900M | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 166 | 2500 | 5000/fsiv050p5x2500M | FSIV050P5X2500M | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 166 | 6000 | 5000/fsiv063p5x6000M | FSIV063P5X6000M | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 166 | 3100 | 5000/fsiv063p5x3100M | FSIV063P5X3100M | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 166 | 1800 | 5000/fsiv063p5x1800M | FSIV063P5X1800M | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 175 | 400  | 5000/fsiv075p5x040M  | FSIV075P5X0040M | FIP     |     |
| fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | 175 | 1250 | 5000/fsiv075p5x0125M | FSIV075P5X0125M | FIP     |     |

|                                            |                                                                                   |                             |              |                 |     |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|--|
| fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon | FS ротаметр для<br>NAOH 50%;<br>корпус:<br>полисульфон;<br>поплавок с<br>магнитом | fs5_poplavok_s_magnitom_005 | 250-9000 л/ч | FSIV075P5X9000M | FIP |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|--|