| Наименование | Диаметр | Артикул | Цена | | |
|---|---|---|---|---|---|
| otvod_45_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn10_20 | Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | 20 | HBM11020 | 774.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn10_25 | Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | 25 | HBM11025 | 806.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn10_32 | Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | 32 | HBM11032 | 836.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn10_40 | Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | 40 | HBM11040 | 1072.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn10_50 | Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | 50 | HBM11050 | 1354.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn10_63 | Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | 63 | HBM11063 | 1946.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn10_75 | Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | 75 | HBM11075 | 2678.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn10_90 | Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | 90 | HBM11090 | 3876.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn10_110 | Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | 110 | HBM11110 | 7376.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn10_125 | Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | 125 | HBM11125 | 10388.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn10_140 | Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | 140 | HBM11140 | 13888.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn10_160 | Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | 160 | HBM11160 | 16922.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn10_180 | Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | 180 | HBM11180 | 26168.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn10_200 | Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | 200 | HBM11200 | FIP | |
| otvod_45_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn10_225 | Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | 225 | HBM11225 | 42626.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn10_250 | Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | 250 | HBM11250 | 82544.0 | FIP |
| otvod_45_dlya_stykovoi_svarki_pp_fip_pn10_280 | Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | 280 | HBM11280 | 124634.0 | FIP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| otvod_45_dlya_stykovoi_svarki_pp-h_fip_pn10_315 | Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | 315 | HBM11315 | 155950.0 | FIP |