| Наименование | Диаметр | Артикул | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_pn10_20 | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | CBM11020 | FIP | | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_pn10_25 | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | CBM11025 | FIP | | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_pn10_32 | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | CBM11032 | FIP | | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_pn10_40 | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | CBM11040 | FIP | | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_pn10_50 | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | CBM11050 | FIP | | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_pn10_63 | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | CBM11063 | 2064.0 | FIP | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_pn10_75 | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | CBM11075 | FIP | | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_pn10_90 | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | CBM11090 | 4854.0 | FIP | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_pn10_110 | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | CBM11110 | 6582.0 | FIP | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_pn10_125 | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | CBM11125 | FIP | | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_pn10_140 | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | CBM11140 | FIP | | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_pn10_160 | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | CBM11160 | FIP | | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_pn10_180 | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | CBM11180 | FIP | | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_pn10_200 | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | CBM11200 | FIP | | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_pn10_225 | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | CBM11225 | FIP | | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_pn10_250 | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | CBM11250 | FIP | | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_pn10_280 | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | CBM11280 | 34808.0 | FIP | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_**315** | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | | CBM11315 | FIP | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_**355** | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | | CBM11355 | FIP | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_**400** | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | | CBM11400 | FIP | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_**450** | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | | CBM11450 | FIP | |
| zaglushka_dlya_stykovoi_svarki_truby_pn10_**500** | Заглушка для стыковой сварки PP-H FIP (PN10) | | CBM11500 | FIP | |