Наименование	Диаметр	Артикул	Цена		
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_2010_20	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	20	QBM11020	488.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_2510_25	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	25	QBM11025	488.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_3210_32	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	32	QBM11032	580.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_4010_40	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	40	QBM11040	686.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_5010_50	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	50	QBM11050	FIP	
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_6310_63	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	63	QBM11063	FIP	
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_7510_75	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	75	QBM11075	1248.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_9010_90	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	90	QBM11090	1786.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_1100_110	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	110	QBM11110	2296.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_1250_125	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	125	QBM11125	2764.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_1400_140	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	140	QBM11140	3230.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_1600_160	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	160	QBM11160	4074.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_1800_180	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	180	QBM11180	6326.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_2000_200	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	200	QBM11200	6962.0	FIP

burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_225	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	225_225	QBM11225	7754.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_250	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	250_250	QBM11250	11778.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_280	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	280_280	QBM11280	12860.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_315	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	315_315	QBM11315	FIP	
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_355	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	355_355	QBM11355	47080.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_400	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	400_400	QBM11400	92740.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_450	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	450_450	QBM11450	FIP	
burt_pod_flanec_dlya_stykovoi_svarki_pp_h_fip_500	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	500_500	QBM11500	FIP	