



Монитор на два параметра (рН/ОВП и расхода) и преобразователь

| Артикул | Монтаж | Источник питания | Технология проводного питания | Диапазон входа | Выход | Вес (гр) |
|---------|-----------|------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------|
| M98.W2 | Настенный | 110 - 230 VCA | провод 3/4 | рН/ОВП температура Расход (Частота) | 2*(4-20mA) 2*(S.S.R.) 2* (реле) | 750 |
| M98.W1 | Настенный | 12 - 24 VCC | провод 3/4 | рН/ОВП температура Расход (Частота) | 2*(4-20mA) 2*(S.S.R.) 2* (реле) | 650 |