



Монитор на два параметра (рН/ОВП и расхода) и преобразователь

| Артикул | Монтаж    | Источник питания | Технология проводного питания | Диапазон входа                               | Выход                                 | Вес (гр) |
|---------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| M98.W2  | Настенный | 110 - 230 VCA    | провод 3/4                    | рН/ОВП<br>температура<br>Расход<br>(Частота) | 2*(4-20mA)<br>2*(S.S.R.) 2*<br>(реле) | 750      |
| M98.W1  | Настенный | 12 - 24 VCC      | провод 3/4                    | рН/ОВП<br>температура<br>Расход<br>(Частота) | 2*(4-20mA)<br>2*(S.S.R.) 2*<br>(реле) | 650      |