

Наименование	Диаметр	Артикул	Цена		
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_10010_20	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	10010_20	QBM11020	488.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_10010_25	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	10010_25	QBM11025	488.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_10010_32	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	10010_32	QBM11032	580.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_10010_40	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	10010_40	QBM11040	686.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_10010_50	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	10010_50	QBM11050	FIP	
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_10010_63	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	10010_63	QBM11063	FIP	
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_10010_75	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	10010_75	QBM11075	1248.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_10010_90	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	10010_90	QBM11090	1786.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_10010_110	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	10010_110	QBM11110	2296.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_10010_125	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	10010_125	QBM11125	2764.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_10010_140	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	10010_140	QBM11140	3230.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_10010_160	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	10010_160	QBM11160	4074.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_10010_180	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	10010_180	QBM11180	6326.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fip_10010_200	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	10010_200	QBM11200	6962.0	FIP

burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_0250_225	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	QBM11225	7754.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_0500_250	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	QBM11250	11778.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_0800_280	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	QBM11280	12860.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_1150_315	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	QBM11315	FIP	
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_1550_355	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	QBM11355	47080.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_2000_400	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	QBM11400	92740.0	FIP
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_2500_450	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	QBM11450	FIP	
burt_pod_flanec_dlya_stykovojsvarki_pp_h_fir_3000_500	Бурт под фланец для стыковой сварки PP-H FIP (PN10)	QBM11500	FIP	