

| Наименование                                              | Диаметр                                                           | Артикул         | Цена         |         |     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|-----|
| troinik_redukcionnyi_dlya_stukovoi_svarki_pp-h_fip (PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 110x32_110x32   | TRBM11110032 | 8504.0  | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_stukovoi_svarki_pp-h_fip (PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 110x50_110x50   | TRBM11110050 | 13214.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_stukovoi_svarki_pp-h_fip (PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 110x63_110x63   | TRBM11110063 | 14656.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_stukovoi_svarki_pp-h_fip (PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 110x75_110x75   | TRBM11110075 | 14656.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_stukovoi_svarki_pp-h_fip (PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 110x90_110x90   | TRBM11110090 | 14854.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_stukovoi_svarki_pp-h_fip (PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 125x110_125x110 | TRBM11125110 | 20384.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_stukovoi_svarki_pp-h_fip (PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 125x63_125x63   | TRBM11125063 | 18486.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_stukovoi_svarki_pp-h_fip (PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 125x90_125x90   | TRBM11125090 | 20384.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_stukovoi_svarki_pp-h_fip (PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 140x110_140x110 | TRBM11140110 | 15486.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_stukovoi_svarki_pp-h_fip (PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 140x63_140x63   | TRBM11140063 | 23190.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_stukovoi_svarki_pp-h_fip (PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 140x75_140x75   | TRBM11140075 | 23190.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_stukovoi_svarki_pp-h_fip (PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 140x90_140x90   | TRBM11140090 | 23566.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_stukovoi_svarki_pp-h_fip (PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 160x110_160x110 | TRBM11160110 | 26556.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_stukovoi_svarki_pp-h_fip (PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 160x125_160x125 | TRBM11160125 | 39108.0 | FIP |

|                        |                                                                   |                            |              |         |     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------|-----|
| troinik_redukcionnyi_d | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 160x63<br>160x63_160x63    | TRBM11160063 | 26330.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_d | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 160x75<br>160x75_160x75    | TRBM11160075 | 40406.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_d | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 160x90<br>160x90_160x90    | TRBM11160090 | 40406.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_d | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 180x110<br>180x110_180x110 | TRBM11180110 | 55536.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_d | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 180x125<br>180x125_180x125 | TRBM11180125 | 50102.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_d | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 180x63<br>180x63_180x63    | TRBM11180063 | 48554.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_d | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 180x75<br>180x75_180x75    | TRBM11180075 | 48554.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_d | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 180x90<br>180x90_180x90    | TRBM11180090 | 55536.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_d | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 200x110<br>200x110_200x110 | TRBM11200110 | 71078.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_d | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 200x125<br>200x125_200x125 | TRBM11200125 | 47232.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_d | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 200x160<br>200x160_200x160 | TRBM11200160 | 72644.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_d | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 200x63<br>200x63_200x63    | TRBM11200063 | 69616.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_d | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 200x90<br>200x90_200x90    | TRBM11200090 | 70354.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_d | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 225x110<br>225x110_225x110 | TRBM11225110 | 94262.0 | FIP |

|                                                             |                                                                   |                |              |          |     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|-----|
| troinik_redukcionnyi_dlya_suykovoio_svaraki_pp-h_fip_(PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 75x125_225x125 | TRBM11225125 | 84522.0  | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_suykovoio_svaraki_pp-h_fip_(PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 75x160_225x160 | TRBM11225180 | 94924.0  | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_suykovoio_svaraki_pp-h_fip_(PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 75x180_225x180 | TRBM11250110 | 73312.0  | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_suykovoio_svaraki_pp-h_fip_(PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 75x75_225x75   | TRBM11225075 | 72644.0  | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_suykovoio_svaraki_pp-h_fip_(PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 75x90_225x90   | TRBM11225090 | 93882.0  | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_suykovoio_svaraki_pp-h_fip_(PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 75x110_250x110 | TRBM11250160 | 74822.0  | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_suykovoio_svaraki_pp-h_fip_(PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 75x160_250x160 | TRBM11315110 | 252002.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_suykovoio_svaraki_pp-h_fip_(PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 75x110_315x110 | TRBM11315160 | 191438.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_suykovoio_svaraki_pp-h_fip_(PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 75x160_315x160 | TRBM11315225 | FIP      |     |
| troinik_redukcionnyi_dlya_suykovoio_svaraki_pp-h_fip_(PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 75x225_315x225 | TRBM11315250 | FIP      |     |
| troinik_redukcionnyi_dlya_suykovoio_svaraki_pp-h_fip_(PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 63x50_1063x50  | TRBM11063050 | 4438.0   | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_suykovoio_svaraki_pp-h_fip_(PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 75x32_1075x32  | TRBM11075032 | 4560.0   | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_suykovoio_svaraki_pp-h_fip_(PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 75x50_1075x50  | TRBM11075050 | 6946.0   | FIP |
| troinik_redukcionnyi_dlya_suykovoio_svaraki_pp-h_fip_(PN10) | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 75x63_1075x63  | TRBM11075063 | 7068.0   | FIP |

|                        |                                                                   |                |              |        |     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|-----|
| troinik_redukcionnyi_d | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 90x32_10_90x32 | TRBM11090032 | 5764.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_d | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 90x50_10_90x50 | TRBM11090050 | 5928.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_d | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 90x63_10_90x63 | TRBM11090063 | 9890.0 | FIP |
| troinik_redukcionnyi_d | Тройник<br>редукционный для<br>стыковой сварки<br>PP-H FIP (PN10) | 90x75_10_90x75 | TRBM11090075 | 9958.0 | FIP |